□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□	□□□□	□□□□ / □□□□	□□□□	□□ /□□□□
□□□□ -□□□□ -□□ -□□□□	□□□□□□□□□	□□ H □□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□ +□□ + □□□□
	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□ □
□□ / □□□□ -C/Z□□□ -□□□	□□□□□□□	C/Z □□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□ OEE
	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□□ -□□□□ -□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□ 3D□□	□□□□□□□□□ +□□	□□ BIM□□□□□□□
	□□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□ WBS“□□□ ”□□
□□□□□ -□□□ -□□□ -□□□□	□□ A□□□	□□□□□□□□□□□	□□□ A□□ +□ +□□	□□□□□□□□□□□ □
	□□ B□□□	□□□□□□□□□□	□□ B□□	□□□□□□□□

□□□□□□□

1. □□ = □□□ □ + □□□

- □□ “□□ /□□ ”□□□□ **“□□ vs □□ ”□ “□□ vs □□ ”□
- □□□□□□ □□□□□ □□□ → □□ → □□ → □□ → □□□□□□□□□

2. 班组 =全流程 多能工团队

成员需掌握 多个工序技能 （如会操作切割机、会组立、会焊、会简单涂装）。
班组对 整件产品交付负责 ，而非单道工序。
在 HRM 中，岗位描述应体现 “多能工 ”属性，如 “模块化装配工（需持焊工证 +电工基础） ”。

3. MPS 与 WBS 更简单

产品类型 → 直接对应车间 → 分配到产线 → 班组执行。
无需跨车间协调，计划稳定性高。
WBS 可直接以 “模块 A生产任务 ”为叶子节点，绑定对应产线。

4. MES数据 采集粒度

可按 整单 /整件 报工（而非按工序），但也可保留工序节点用于质量追溯。
效率指标聚焦 “件 /班 ” 或 “模块 /天 ”，而非 “焊缝长度 /小时 ”。

版本号 #1
由 叶子 创建于 18 十二月 2025 10:57:52
由 叶子 更新于 18 十二月 2025 11:02:30